

免震部材の接合部・取付け躯体の設計指針 正誤表

頁・箇所	誤	正
P8 6 行目	$P_{a1} = \phi_1 \cdot \sqrt{F_c \cdot A_c}$	$P_{a1} = \phi_1 \cdot \sqrt{F_c} \cdot A_c$
P9 10 行目	$P_{a1} = \phi_1 \cdot \sqrt{F_c \cdot A_c}$	$P_{a1} = \phi_1 \cdot \sqrt{F_c} \cdot A_c$
P10 下から 12 行目	$P_{a1} = \phi_1 \cdot \sqrt{F_c \cdot A_c}$	$P_{a1} = \phi_1 \cdot \sqrt{F_c} \cdot A_c$
P16 下から 5 行目	P20 に例示する	P21 に例示する
P24 下から 6 行目	※7 頁	※8 頁
P36 9 行目	P28 を参照	P29 を参照
P36 下から 14 行目	P28 より	P29 より